



Bureau d'étude
SRB Québec-Lévis



- 20+000 Tracé et chaînage
- Zone d'impact élargie
- Pôle (zone de projet)
- Site CEE

Eau souterraine contaminée

Terrains et sols contaminés (MDDELCC et EES)

- Plage < A
- Plage A-B
- Plage B-C
- Plage > C

Qualité des sols non précisée ou contamination potentielle

Terrains contaminés

- Propriété fédérale *
- Propriété municipale **

Sources :

* Gouvernement fédéral, 2016

** Ville de Québec, 2016

GROUPEMENT SRB QUÉBEC-LÉVIS



SNC-LAVALIN



Service rapide par bus de Québec et Lévis

Qualité des sols et eaux souterraines

FÉVRIER, 2017

Fichier: 112898_C3-6_Qualite_sol_170118.mxd

Base carto.: World Imagery, 2016

Préparé : FG

Dessiné : YR

Vérifié : FG

Carte
3.6